

«УТВЕРЖДАЮ»

заведующий

МБДОУ детский сад № 152

Корсакова Т.В.

Приказ № _____

“ _____ ” _____ 20 _____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____ 1 _____

Муниципальное образование

Тверская область, г. Тверь

“ 01 ” сентября 20 16 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 152

1.2. Адрес объекта г.Тверь, ул. Ротмистрова, д. 30

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, _____ 1252,1 _____ кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4129 кв. м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____
*капитального*1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №152 (МБДОУ детский сад № 152)1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170008, г. Тверь, Тверская область, ул. Ротмистрова, д.30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбус № 2,3,4, 7; маршрутное такси 7,10,51; автобус 1,21наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да*3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – И (К, О, С, Г, У)	Ф1/ 1 Ф1/2 Ф1/3 Ф1/4 Ф1/5	Ф1/ 1Ф1/2 Ф1/3 Ф1/4 Ф1/5
2	Вход (входы) в здание	ДУ	Ф1/6, Ф2	Ф1/6, Ф2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Ф5/2 Ф5/3 Ф6, Ф8, Ф9	Ф5/2 Ф5/3 Ф6, Ф8, Ф9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Ф10, Ф11, Ф12	Ф10, Ф11, Ф12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Ф7	Ф7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Тверская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Тверская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Аниканова О. В., ООО ВОС Трегуб А.Б., ТРО ООО ИВОС Ибрагимова С.Ю.

4.4.6. другое_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____	л.
2. Входа (входов) в здание	на _____	л.
3. Путей движения в здании	на _____	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____	л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на _____	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на _____	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		
2 листа план – схема движения		

Руководитель
рабочей группы

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ
детский сад №152 Буланкина О.А..

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель заведующей по УВР
МБДОУ детский сад №152 Блинова Г.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Учитель-дефектолог МБДОУ детский сад
№152 Панова А.Т..

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Аниканова О. В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Тверского ООО
ВОС

Трегуб А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Тверского
регионального отделения ОООИ
ВОС

Ибрагимова С.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ детский сад
№152 Корсакова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152

Адрес объекта: г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область, ул. Ротмистрова, д.30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Ф1	Ф1	Асфальтовое покрытие имеет неровности, перепады и препятствия для передвижения, отсутствуют элементы информации об объекте, кнопка вызова, ручки, калитка не соответствует СНиП 35-01-2001	К, С, О	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения, увеличение прохода, размещение элементов информации об объекте, установка кнопки вызова, ручки в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Ф1/1Ф1/2 Ф1/3 Ф1/4 Ф1/5	Ф1/1Ф1/2 Ф1/3 Ф1/4 Ф1/5	Асфальтовое покрытие не соотв., имеет неровности, перепады и препятствия для передвижения, отсутствуют ограничительная разметка, места отдыха, информация о путях движения по территории, тактильные полосы (п.п.4.1.4,4.1.10,4.1.11 СНиП 35-01-2001)	К, С, О	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения, обустройство мест отдыха, нанесение ограничительной разметки, информации о путях движения по территории, тактильных полос. в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки для МГН	К, С, О	Оборудование автостоянки для МГН	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф1 Ф1/ 1Ф 1/2 Ф1/ 3 Ф1/ 4 Ф1/ 5 Ф1/ 6 Ф2 Ф3	Ф1 Ф1/ 1Ф 1/2 Ф1/ 3 Ф1/ 4 Ф1/ 5 Ф1/ 6 Ф2 Ф3		К, С, О	п.п. 1.1,1.2,1,5 в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К, О, С, Г, У)	Ф1 Ф1/ 1Ф1/2 Ф1/3 Ф1/4 Ф1/5	Ф1Ф1/ 1Ф1/2 Ф1/3 Ф1/4 Ф1/5	Ремонт капитальный

, **П-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №152**

Адрес объекта г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д.30

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержа- ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Ф1/ 6 Ф2 Ф3	Ф1/ 6 Ф2 Ф3	Размеры лестницы и поручней не соответствуют , отсутствуют: антискользяще е покрытие,пред упреждающие и тактильные полосы, пандусы и подъемные устройства (п.4.1.12, п.4.1.13, 4.1.14 СНиП 35-01- 2001)	К, С, О	Увеличени е размеров лестницы , установка антискольз ящего покрытия, предупреж дающих и тактильных полос, пандусов и подъемных устройств. в соответств ии с (п.4.1.12, п.4.1.13, 4.1.14 СНиП 35- 01-2001)	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствие пандуса	К, С, О	установка пандуса в соответсви и с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Ф4	Ф4	Поверхность неровная,отсу тствуют: водоотвод, тактильные обозначения и контрастная маркировка. Размеры не соответствует п.5.1.3 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Выравнива ние поверхност и площадки. Установка водоотвода, тактильных обозначени й и контрастно й маркировки , увеличение размеров входной площадки в соответств ии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

2.4	Дверь (входная)	есть	Ф2, Ф3,	Ф2, Ф3,	Ручка двери не соотв. Ширина менее 1,2м; отсутствует смотровая панель, кнопка вызова помощника, знак инвалида, Брайля, высота порога более 0,014 м, отсутствует предупреждаю щая,контрастн ая маркировка. Не соотв. п.5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 СНИП 35-01-2001	К, С, О	Установка кнопки вызова помощника , расширени е дверных проемов, замена ручки, пони жение порогов, нанесение предупреж дающей, контрастно й маркировки , установка знака инвалида, Брайля. в соответств ии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	Ф5 Ф5/ 1	Ф5 Ф5/ 1	Тамбур не соотв. п. 5.1.7 СНИП 35-01- 2001	К, С, О	Привести в соответств ии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф1/ 6,Ф 2,Ф 3, Ф4, Ф5, Ф5/ 1	Ф1/ 6,Ф 2,Ф 3, Ф4, Ф5, Ф5/ 1			п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 в соответств ии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	Ф1\6,Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 Ф5/1	Ф1/6,Ф2,Ф3, Ф4, Ф5,Ф5/1	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152

Адрес : г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д. 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Ф5/2	Ф5/2	Отсутствие настенного поручня, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, предупреждающих, тактильных направляющих и обозначений. Ширина и длина не соотв. п.5.2.1, п.5.2.4 СНИП 35-01-2001	К,С,О	Установка настенного поручня, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, оборудование эвакуационного выхода, устройство пандуса, навеса, установка поручней, предупреждающих, тактильных направляющих и обозначений в соответствии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Ф6,Ф8,Ф9	Ф6,Ф8,Ф9	Отсутствуют мнемосхемы и тактильные таблички, тактильные направляющие, предупреждающие на полу и контрастная маркировка,	К,С,О	Установка мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих	Ремонт капитальный

					ступени не имеют подступенков, боковые края не имеют бортиков, не соотв. СНиП 35-01-2001		ющих, предупреждающих на полу и нанесение контрастной маркировки, установка поручней в соответствии с СНиП 35-01-2001	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса СНиП 35-01-2001	К	приобретение гусеничного подъемника	индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	Ф5/3	Ф5/3	Размеры не соотв., ширина менее 0,9м, высота порога более 0,014 м, контрастная маркировка, противоударная полоса. Не соотв. п.5.2.4, СНиП 35-01-2001	К,С,О	Расширение дверных проемов, понижение порогов, нанесение контрастной маркировки, устройство ручки, противоударной полосы в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Ф5/2, Ф8,Ф6	Ф5/2, Ф8,Ф6	размеры не соотв,отсутствие пандусов, зон безопасности, тактильных направляющих на полу и контрастной маркировки.	К,С,О	Установка пандусов, оборудование зон безопасности, тактильных направляющих на полу и контраст	Ремонт капитальный

							ной маркиров ки. в соответст вии с СНиП 35- 01-2001	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф5/2 Ф5/3 Ф6,Ф8 ,Ф9	Ф5/2 Ф5/3 Ф6,Ф8, Ф9			п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 в соответст вии с СНиП 35- 01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	Ф5/2 Ф5/3 Ф6,Ф8,Ф9	Ф5/2 Ф5/3 Ф6,Ф8,Ф9	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152**

Адрес объекта г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область, ул. Ротмистрова, д.30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Ф10	Ф10	Отсутствует информационное табло, тактильные направляющие	К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Ф11, Ф12	Ф11, Ф12	Отсутствует информационное табло, тактильные направляющие	К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф10, Ф11, Ф12	Ф10, Ф11, Ф12		К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Ф10,Ф11,Ф12	Ф10,Ф11,Ф12	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152

Адрес объекта г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д.30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Ф7	Ф7	Размеры не соотв. п. 5.3.3 СНиП35-01-2001	К	Увеличение размеров в соотв. п. 5.3.3 СНиП35-01-2001	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания К
					Отсутствие поручня для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений	С, О	Оборудование поручней для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений	ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф7	Ф7		К,С,О	п.п. 5.1 в соответствии с СНиП 35-01-2001	ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДУ	Ф7	Ф7	ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01 » сентября 2016г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №152**

Адрес объекта г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д.30

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют визуальные и аудиовизуаль ные средства	С, Г	Установка визуальных средств , установка аудиовизуальны х средств в соответствии с СНиП 35-01- 2001	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие информационн о-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационн ых знаков, аудиовизуальн ых средств	С	Установка информационно- тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационны х знаков, установка аудиовизуальны х средств в соответствии с СНиП 35-01- 2001	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие информационн о-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационн ых знаков в помещениях	С	Установка информационно- тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационны х знаков в помещениях, в соответствии с СНиП 35-01- 2001	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					С, Г	Установка информационно- тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационны х знаков в помещениях, установка аудиовизуальны х средств в соответствии с СНиП 35-01-	индивидуальное решение с ТСР

							2001	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

«УТВЕРЖДАЮ»
заведующий
МБДОУ детский сад № 152
_____ Корсакова Т.В.

Приказ № _____

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

МБДОУ детский сад №152

1.2. Адрес объекта г.Тверь, ул. Ротмистрова, д. 30

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, _____ 1252,1 _____ кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4129 _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №152; (МБДОУ детский сад №152)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170008, г. Тверь, Тверская область, ул. Ротмистрова, д.30

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Твери,

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 28а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности

образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до 7 лет

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; со сложной структурой дефекта (нарушениями зрения, нарушениями слуха), нарушениями умственного развития, аутистического спектра.

Организация обслуживает инвалидов

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 84 человека

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Троллейбус № 2,3,4, 7 маршрутное такси 7,10,51, автобус 1,21

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта __200__ м

3.2.2 время движения (пешком) __5__ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ремонт текущий

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)